

53 Mobil Sport Porsche 911 Direcall karena Lapisan Airbag di Dasbor

Diambil dari situs CarsCoops [Berita Olahraga Dunia](#) ini hari, Rabu, 14 Desember 2022, penarikan mengarah mode Porsche 911 lansiran 2022-2023 bikinan 13 September sampai 29 November 2022.

Recall itu dipacu penutup airbag berlapis kulit pada dashboard mobil sport itu gampang lepas bila terjadi kecelakaan. Menurut Porsche perekat pada penutup kantung udara (airbag) kemungkinan tidak penuhi syarat pada proses produksi.

Porsche pertama kalinya ketahui permasalahan ini pada tengah Oktober 2022, saat tes kecocokan panel instrument yang selalu tidak berhasil pada eksperimen temperatur tinggi.

Cacat pada produk itu berada pada bagian susunan penutup airbag di dashboard segi penumpang. Pada November lalu baru diketemukan permasalahan itu bisa berpengaruh jelek pada peningkatan airbag.

Bila airbag tidak bisa megar secara baik akan tingkatkan resiko cedera saat kecelakaan.

Menurut document yang disodorkan ke Administrasi Keselamatan Lalu Lintasi Jalan Raya Nasional (NHTSA) AS, panel pada dashboard Porsche 911 keluaran 2022-2023 dapat "pecah dan terpisah."

Porsche lalu mengawali publikasi penarikan mode mobil yang memiliki masalah itu mulai 30 November kemarin. Porsche mulai memberitahu dealer pada 21 Desember. Pemilik mobil Porsche 911 akan mulai dikontak pada 3 Februari 2023.

ZAIDAN FADHIL | ANTARA | CARSCOOPS | JOBPIE

Ingin berunding dengan redaksi berkenaan artikel di atas? Silahkan tergabung di group Telegram GoOto.

Walau telah dalam tahapan peningkatan tetapi hypercar Porsche itu tidak masuk dapur produksi dalam sekejap.

Laporan kecelakaan yang menyebabkan kematian karena inflator airbag Takata terjadi pada Honda Accord tahun produksi 2002 di Amerika Serikat.

Performa New GR Supra 2022 masih menjaga style retro supercar. Penyegaran ada pada Forged Aluminium Wheel 19 inch.

Kit mobil mainan Lego itu didasari pada mobil sport Nissan Skyline angkatan R34 bikinan 1999-2002.

Saat sebelum mendahului truk dan mobil lain di jalan tol, sopir mobil harus memperhatikan keadaan sekelilingnya. Tidak boleh mendahului dari lajur kiri.

Kebocoran air pada Nissan Rogue ini disebutkan bisa memacu kebakaran, korosi pada connector harness, power window dan power seat mati.

Lampu pertanda samping Tesla disebutkan memiliki masalah dan pada kondisi ekstrim bisa mengakibatkan tubrukan.

Galeri Otomotif Aston Martin banyak memiliki sarana eksklusif, seperti resort, panorama Kota Tokyo yang cantik, gudang anggur, teater, gym, dan spa.

Porsche Carrera GT 2005 warna merah yang ditumpangi Paul Walker itu bisa berakselerasi dari 0 sampai 90 km sejam cuma dalam sekitaran 3,5 detik.

Dealer Audi perlu memasang penutup perlindungan untuk menahan cairan menetes ke modul. Pernyataan recall mobil muai Januari 2023.